

Referenzprojekte Altlasten			
2017	UA Bischofsheim	Messstellenbau und Grundwasseruntersuchungen	Dortmund Firma Amprion
2016-2017	Ehemaliges Kreuzergelände Bensheim	Grundwasserüberwachung	Bensheim Stadt
2016	Baugebiet „Am Meerbach“ in Bensheim	Einzelfallrecherche	Bensheim Stadt
2015	Anbau PSG Viernheim	Einzelfallrecherche	Grasellenbach Architekturbüro Daub
2015	Firmengelände	Bodenuntersuchungen	Pfungstadt Firma Valmet
2015	PBSM im Rohwasser WW Bürstädter Wald	Studie	Worms EWR
2014-2015	PFT-Störfall Neu-Isenburg	Gutachten mit Stofftransportberechnung	Neu-Isenburg Stadtwerke
2013-2016	Sanierung ehemaliges Kreuzergelände Bensheim	Sanierungsplan, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung	Mörfelden-Walldorf HLG
2013	Rückbau Grundwassermessstellen	Planung und Ausführung	Eppertshausen Gemeinde
2012-2013	Rückbau Gasbrunnen Alte Deponie Mainzer Straße	Planung, Ausschreibung, Bauleitung	Wiesbaden Umweltamt
2012-2013	Sanierung Lagerstättenwasserleitung Betrieb Eich-Königsgarten 1	Beratung	Mainz Stadtwerke
2011-2015	Nachsorgeplanung Deponie Buchschlag	Wasserhaushaltsbetrachtungen, Sensitivitätsbetrachtungen zur Sickerwasserverringerung	Frankfurt am Main Stadt
2011-2012	Alte Deponie Mainzer Straße	Weitere Sanierungsuntersuchungen	Wiesbaden Umweltamt
2009-2018	Grundwasserschaden Deponie Monte Scherbelino	Sanierungsplanung, Sanierungsüberwachung	Frankfurt am Main Stadt
2009-2015	Ehemaliges Gaswerk Mainzer Straße	Sanierungsplanung, Monitoring	Wiesbaden Umweltamt
2009-2015	Löschwassereintrag Reifenbrand Pfungstadt	Gutachten, Monitoring	Pfungstadt Stadtwerke
2009-2011	Oberflächenabdichtung Deponie Monte Scherbelino	Gutachten mit Wasserhaushaltsmodellierung	Frankfurt am Main Stadt

Referenzprojekte Altlasten			
2008	CKW-belastetes Grundwasser im Einzugsgebiet WW Hof Schönau	Gutachten mit Grundwassermodellrechnungen, Grundwasseruntersuchungen	Mainz Stadtwerke
2007	CKW-Grundwasserschaden Firma Röhm	Neubewertung vorhandener Untersuchungen und Erkundungskonzeption	Darmstadt Regierungspräsidium
2006-2007	Gewerbegebiet Weiterstadt West	Bodenuntersuchungen, Sanierungsplanung, Kontroll- und Deklarationsbeprobungen	Mörfelden-Walldorf HLG
2006	Ehemalige Pulvermühle Hanau	Historische Recherche	Frankfurt am Main Staatliches Umweltamt
2006	Gewerbegebiet GG 08 Groß-Gerau	Bodenuntersuchungen	Mörfelden-Walldorf HLG
2006	Grundwasserschadensfälle Wiesbaden	Fortschreibung dreidimensionales Grundwassermodell	Wiesbaden Staatliches Umweltamt
2006	Lötmittel Zimmer	Gutachten zur Überprüfung des Sanierungsfortschritts, Transportmodellierung	Biebesheim HIM-ASG
2005-2006	Fließverbindung Enkheimer Ried-Ostparkweiher	Bodenuntersuchungen	Frankfurt am Main Stadtentwässerung
2004-2012	Ehemaliges Kreuzergelände Bensheim	Grundwasserüberwachung, Gefährdungsabschätzungen, Stellungnahmen zu Sanierungsplanungen	Bensheim Stadt
2002-2014	Ehemaliger Gaswerkstandort Worms	Grundwasserüberwachung	Worms EWR
2002-2008	Modellgestützte Analyse und Bereitstellung eines numerischen Prognoseinstrumentariums der Selbstreinigungsprozesse deponiebürtiger Schadstofffahnen im Grundwasser	Forschungsvorhaben	Bonn BMBF
20011-2012	Lötmittel Zimmer	Gutachten zur Überprüfung des Sanierungsfortschritts, Transportmodellierung, Fortschreibung	Biebesheim HIM-ASG
2001	Ehemaliges DB Ausbesserungswerk Darmstadt	Kostenschätzung Untergrundsanierung	Darmstadt Stadt
2000-2002	Grundwasserschadensfälle Wiesbaden	Dreidimensionales Grundwassermodell	Wiesbaden Staatliches Umweltamt

Referenzprojekte Altlasten			
2000	AK-Chemie Biebesheim	Variantenuntersuchung für hydraulische Sanierung	Biebesheim Firma AK-Chemie
1998-2000	Ehemaliges Betriebsgelände Groß-Zimmern	Historische Recherche, orientierende Untersuchungen	Groß-Zimmern Firma OZ
1998	Grundwasserschadensfälle Langen und Neu-Isenburg	Instationäre Simulation der Schadstoffausbreitung (Zuordnung von Schadensanteilen)	Hanau Staatliches Umweltamt
1997-2004	Wohn- und Gewerbegebiet Weiterstadt-West	Bodenuntersuchungen, Sanierungsplanung, Kontrollbeprobungen	Mörfelden-Walldorf HLG
1997-1998	Industriegebiet Biebesheim	Konzeption der hydraulischen Sanierung, Grundwassermodell	Biebesheim Firma AK-Chemie, HIM-ASG, LDB
1992-2018	Deponie Karlsbrücke	Orientierende und Detailuntersuchungen, Planung, Ausschreibung, Bauleitung Erosionssicherung (Bachverlegung), Überprüfung Sickerwasserdrainage, Grundwasserüberwachung	Bad Homburg Stadt
1991-2018	Ehemaliger Gaswerkstandort Bad Nauheim	Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen, Sanierungsplanung, Sanierungsüberwachung	Bad Nauheim Stadtwerke
1990-2018	Grundwasserschadensfälle Langen	Sanierungsplanung, Sanierungsüberwachung, Grundwassermontoring	Langen Stadtwerke
1990-2005	Ehemaliges Betriebsgelände Bad Homburg	Bodenuntersuchungen, Sanierungsplanung	Bad Homburg Stadt
1989-2000	Ehemaliger Gaswerkstandort Bad Homburg	Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen, Sanierungsplanung	Bad Homburg Stadt
1989-1996	Ehemaliges Betriebsgelände Idstein	Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen, Sanierungsplanung, Sanierungsüberwachung	Wiesbaden HIM-ASG
1989-1996	Ehemaliges Betriebsgelände Klein-Auheim	Boden- und Grundwasseruntersuchungen, Sanierungsplanung	Offenbach Firma Rowenta
1988-2012	Altstandorte und Altablagerungen Dreieich	Einzelfallrecherchen, orientierende und Detailuntersuchungen, Überwachung	Dreieich Stadt

Referenzprojekte Altlasten			
1988-2012	CKW-Schadensfall Idstein	Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen, Sanierungsplanung, Sanierungsüberwachung	Dettingen Firma Klinger
1988-2004	Ehemaliges Betriebsgelände Schlüchtern	Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen, Sanierungsplanung, Sanierungsüberwachung	Schlüchtern Stadt
1988-1989	Grundwasserschadensfälle Kosten der Wasseraufsicht	Studie	Wiesbaden HMUR
1987-2017	CKW-Schadensfall Dreieich	Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen, Sanierungsplanung, Sanierungsüberwachung	Dreieich Firma Kratz
1987-2018	Grundwasserschadensfälle Neu-Isenburg	Sanierungsplanung, Sanierungsüberwachung, Grundwassermonitoring	Neu-Isenburg Stadtwerke
1987-2003	Caltex Gelände Raunheim	Sanierungsplanung, Sanierungsüberwachung	Raunheim Firma Caltex